



LISTE VEHICULES EQUIPEMENT AUTO ECOLE



AUDI	A1	II	-2018	V2	Précisez immat. et VIN véhicule Veilleuses et feux de croisement non gérés au MONIDIS (allumage automatique des feux de série)
AUDI	A3	IV	-2020	V2	Précisez immat. et VIN véhicule Veilleuses et feux de croisement non gérés au MONIDIS (allumage automatique des feux de série)
AUDI	Q2	I-LIN	-2018	V2	Envoyer la référence du Haut de Colonne Modif Comodo Rotatif Feux SOJADIS Pas de veilleuses au MONIDIS Précisez immat. et VIN véhicule
AUDI	Q3	II (F3)	-2018	V2	Précisez immat. et VIN véhicule Veilleuses et feux de croisement non gérés au MONIDIS (allumage automatique des feux de série)
BMW	Serie 1	F40	-2019	V2	Feux de croisement AUTO actifs sur position AUTO et OFF (fonctionnement d'origine)
BMW	Serie 2	F45 Active Tourer	2014-2021	V2	Non validé sur véhicule (notamment prise d'info. retour en CAN)
BMW	X2	I (F39)	-2017	V2	Feux de croisement AUTO actifs sur position AUTO et OFF (fonctionnement d'origine)
CITROEN	Ami	/	-2020		Ce véhicule est un quadricycle à moteur Kit auto-école sans MONIDIS Pas de modification de carte grise (pas d'annexe 1A)
CITROEN	Berlingo	III (K9)	-2018	V1	



Feuille1

CITROEN	C-Zero	I	10/2010-	V3	Habilitation électrique Modif comodo gauche SOJADIS
CITROEN	C1	II	-2014	V1	Pédalier identique BVM et BVA
CITROEN	C3	III (B618)	-2017	V1	
CITROEN	C3 Aircross	I (A88)	-2017	V1	Pédalier identique BVM et BVA Voyants feux MONIDIS non actifs (sur certain véh.)
CITROEN	C4	III (C41)	-2020	V1	
CITROEN	C4 Cactus	I Ph2	-2018	V1	
CITROEN	C4 SpaceTourer	/	-2018	V1	Attention, sur certain véh. le MONIDISPUS n'est pas installable (suivant VIN) MONIDISPSA non compatible avec l'aide au maintien dans la voie (l'option doit être inhibée)
CITROEN	C5 Aircross	/	-2018	V1	
CITROEN	Jumpy	IV (K0)	-2016	V1	Attention, sur certain véh. le MONIDISPUS n'est pas installable (suivant VIN)
CITROEN	SpaceTourer	I (K0)	-2016	V1	Attention, sur certain véh. le MONIDISPUS n'est pas installable (suivant VIN) Voyants feux MONIDIS non actifs (sur certain véh.)
DACIA	Duster	II	-2018	V1	Pas de veilleuses au MONIDIS
DACIA	Sandero	III (JF)	-2020	V1	Option éclairage pédalier non fonctionnelle
DS AUTOMOBILES	DS3	I Ph2	-2018	V1	Pédalier identique BVM et BVA



Feuille1

	DS AUTOMOBILES	DS3 Crossback	I	-2018	V1	MONIDISPSA non compatible avec l'aide au maintien dans la voie (l'option doit être inhibée) Voyant veilleuses MONIDIS non actif
	DS AUTOMOBILES	DS7 Crossback	I	-2017	V1	MONIDISPSA non compatible avec l'aide au maintien dans la voie (l'option doit être inhibée) Voyant veilleuses MONIDIS non actif
	FIAT	500 / 500C	(2007) Ph2	-2015	V1	Indiquer si le véhicule est équipé de feux automatique ou non
	FIAT	500L	I Ph2	-2017	V1	Attention, Feux de Route / Appel de Phare inactif en mode transport
	FIAT	500X	I (334)	02/2015-	V1	Attention, Feux de Route / Appel de Phare inactif en mode transport Pas de veilleuses au MONIDIS
	FIAT	Panda	III (319)	01/2012-	V3	Pas de veilleuses au MONIDIS
	FORD	Fiesta	VII	-2017	V6	Modif comodo gauche SOJADIS Veilleuses et feux de croisement non gérés au MONIDIS (allumage automatique des feux de série) Voyants MONIDIS non actifs
	FORD	Focus	IV	-2018	V6	Modif Comodo SOJADIS Veilleuses et feux de croisement non gérés au MONIDIS (allumage automatique des feux de série) Voyant phare MONIDIS non actif
	FORD	Puma	II	-2019	V6	Modif comodo gauche SOJADIS Veilleuses et feux de croisement non gérés au MONIDIS (allumage automatique des feux de série)
	HYUNDAI	i20	II	2014-2020	V2	Pas de veilleuses au MONIDIS Voyant veilleuses MONIDIS non actif
HYUNDAI	i20	III (BC3)	-2020	V2	Non validé sur véhicule	

Feuille1



HYUNDAI	Ioniq	I	-2016	V2	Pas de veilleuses au MONIDIS Voyants MONIDIS non actifs
HYUNDAI	Kona	I	-2017	V2	Pas de veilleuses au MONIDIS
HYUNDAI	Santa Fe	IV (TM)	-2018	V2	Pas de veilleuses au MONIDIS
JEEP	Renegade	I	-2014	V1	Pas de veilleuses au MONIDIS Voyants MONIDIS non actifs
KIA	Ceed / ProCeed	III (CD)	-2018	V2	Non validé sur véhicule (notamment prise d'info. retour en CAN) Pas de veilleuses au MONIDIS Voyant veilleuses MONIDIS non actif
KIA	Niro/E- Niro	I	-2016	V2	Non validé sur véhicule (notamment prise d'info. retour en CAN) Pas de veilleuses au MONIDIS Voyant veilleuses MONIDIS non actif
KIA	Picanto	III (JA)	-2017	V1	Non validé sur véhicule (notamment prise d'info. retour en CAN)
KIA	Rio	IV (YB)	-2017	V2	Pas de veilleuses au MONIDIS Voyant veilleuses MONIDIS non actif
KIA	Sportage	IV (QL)	-2016	V2	Pas de veilleuses au MONIDIS Voyant veilleuses MONIDIS non actif
KIA	Sonic	I Ph1	2017-2020	V2	Pas de veilleuses au MONIDIS Voyant veilleuses MONIDIS non actif
KIA	Sonic	I Ph2	-2020	V2	Pas de veilleuses au MONIDIS Voyant veilleuses MONIDIS non actif
MERCEDES	Classe A	IV (W177)	-2018	V8	Accord constructeur à demander par le concessionnaire Pas de priorité sur les clignotants Pas de Veilleuse et voyants feux non actifs au MONIDIS



Feuille1

	MERCEDES	Classe GLA	I (X156)	2014-2020	V1	Accord constructeur à demander par le concessionnaire Voyants feux MONIDIS non actifs (sur certain véh.)
	MERCEDES	Classe GLA	II (X247)	-2020	V8	Accord constructeur à demander par le concessionnaire Pas de priorité sur les clignotants Pas de Veilleuse et voyants feux non actifs au MONIDIS
	MINI	Clubman	II Ph2 (F54)	-2019	V2	Feux de croisement AUTO actifs sur position AUTO et OFF (fonctionnement d'origine)
	MINI	Countryman	II (F60)	-2017	V2	Feux de croisement AUTO actifs sur position AUTO et OFF (fonctionnement d'origine)
	MINI	Hatch/On e/Cooper	III Ph2 (F55/F56)	-2018	V2	
	MINI	Hatch/On e/Cooper	SE (F56 BEV)	-2019	V2	
	NISSAN	Juke	II (F16)	-2019	V1	Option éclairage pédalier non fonctionnelle
	NISSAN	Leaf	II (ZE1)	-2017	V1	Incompatible avec COMDIS, Mini-Clavier, ...
	NISSAN	Micra	V (K14)	-2017	V1	Incompatible avec COMDIS, Mini-Clavier, ... Modif Comodo SOJADIS Pas de veilleuses au MONIDIS
	NISSAN	NV300	Ph3	-2020	V1	Option éclairage pédalier non fonctionnelle
	NISSAN	Qashqai (+2)	II (J11)	11/2013-2021	V1	Incompatible avec COMDIS, Mini-Clavier, ... Modif Comodo SOJADIS Pas de veilleuses au MONIDIS

Feuille1



NISSAN	X-Trail	III (T32)	2014-2021		Incompatible avec COMDIS, Mini-Clavier, ... Modif Comodo SOJADIS Pas de veilleuses au MONIDIS Voyants feux et clignotants MONIDIS non actifs (sur certain véh.)
OPEL	Astra	L	2021	V1	Non validé sur véhicule
OPEL	Combo	E	-2018	V1	
OPEL	Corsa	F	-2019	V1	Le MONIDISPSA désactive l'option "Commutation auto des feux de route" MONIDISPSA non compatible avec l'aide au maintien dans la voie (l'option doit être inhibée) Voyant veilleuses MONIDIS non actif
OPEL	Grandland X / Grandland	I	-2017	V1	Voyant veilleuses MONIDIS non actif
OPEL	Insignia	B	-2017	V2	
OPEL	Mokka	II	-2020	V1	Le MONIDISPSA désactive l'option "Commutation auto des feux de route" MONIDISPSA non compatible avec l'aide au maintien dans la voie (l'option doit être inhibée) Voyant veilleuses MONIDIS non actif
OPEL	Mokka	X	2016-2019	V2	
OPEL	Vivaro	II	2014-2019	V1	Pas de veilleuses au MONIDIS Voyants feux MONIDIS non actifs (sur certain véh.)
OPEL	Vivaro	III	-2019	V1	
OPEL	Zafira	C (Tourer)	10/2011-2019	V2	



Feuille1



PEUGEOT	2008	II	-2019	V1	
PEUGEOT	208	II	-2019	V1	
PEUGEOT	3008	II Ph1 (P84)	2016-2020	V1	MONIDISPSA non compatible avec l'aide au maintien dans la voie (l'option doit être inhibée) Voyant veilleuses MONIDIS non actif
PEUGEOT	3008	II Ph2 (P84)	-2020	V1	MONIDISPSA non compatible avec l'aide au maintien dans la voie (l'option doit être inhibée)
PEUGEOT	308	II Ph2 (T9)	-2017	V1	MONIDISPSA non compatible avec l'aide au maintien dans la voie (l'option doit être inhibée)
PEUGEOT	308	III	2021	V1	
PEUGEOT	5008	II Ph1 (P87)	2016-2020	V1	MONIDISPSA non compatible avec l'aide au maintien dans la voie (l'option doit être inhibée) Voyant veilleuses MONIDIS non actif
PEUGEOT	5008	II Ph2 (P87)	-2020	V1	
PEUGEOT	508	II	-2018	V1	MONIDISPSA non compatible avec l'aide au maintien dans la voie (l'option doit être inhibée)
PEUGEOT	Expert	IV (K0)	-2016	V1	Attention, sur certain véh. le MONIDISPUS n'est pas installable (suivant VIN)
PEUGEOT	Partner / Rifter	III (K9)	-2018	V1	
PEUGEOT	Traveller	I (K0)	-2016	V1	Attention, sur certain véh. le MONIDISPUS n'est pas installable (suivant VIN)
RENAULT	Arkana	Europe / XM3 (XJL)	-2020	V1	Option éclairage pédalier non fonctionnelle
RENAULT	Captur	II (JB/JE)	-2019	V1	Option éclairage pédalier non fonctionnelle



Feuille1

RENAULT	Clio	V	-2019	V1	Option éclairage pédalier non fonctionnelle
RENAULT	Espace	V Ph1	2015-2020	V1	Non compatible avec passage de feux de croisement à feux de route automatique (l'option doit être inhibée) Option éclairage pédalier non fonctionnelle
RENAULT	Espace	V Ph2	-2020	V1	Option éclairage pédalier non fonctionnelle
RENAULT	Kadjar	I	-2015	V1	Non compatible avec passage de feux de croisement à feux de route automatique (l'option doit être inhibée) Option éclairage pédalier non fonctionnelle
RENAULT	Koleos	II	-2016	V1	Non compatible avec passage de feux de croisement à feux de route automatique (l'option doit être inhibée) Option éclairage pédalier non fonctionnelle
RENAULT	Megane	IV Ph1	2016-2020	V1	Non compatible avec passage de feux de croisement à feux de route automatique (l'option doit être inhibée) Option éclairage pédalier non fonctionnelle
RENAULT	Megane	IV Ph2	-2020	V1	Option éclairage pédalier non fonctionnelle
RENAULT	Scenic	IV	-2016	V1	Non compatible avec passage de feux de croisement à feux de route automatique (l'option doit être inhibée) Option éclairage pédalier non fonctionnelle
RENAULT	Trafic	III (X82) Ph3	-2020	V1	Option éclairage pédalier non fonctionnelle

Feuille1



RENAULT	Twingo	III Ph1 (X07)	09/2014-2019	V1	Pas de veilleuses au MONIDIS
RENAULT	Twingo	III Ph2 (X07)	-2019	V1	
RENAULT	Zoe	I Ph2 (Z50)	-2019	V1	Option éclairage pédalier non fonctionnelle
SEAT	Arona	I-CAN (KJ)	-2017	V1	Envoyer la référence du Haut de Colonne Non validé sur véhicule (notamment prise d'info. retour en CAN) Précisez immat. et VIN véhicule
SEAT	Arona	I-TOR (KJ)	-2017	V2	Envoyer des photos des connecteurs du Haut de Colonne (côtés gauche, droit, dessus, dessous) Précisez immat. et VIN véhicule
SEAT	Ateca	I-LIN	-2018	V2	Envoyer la référence du Haut de Colonne Précisez immat. et VIN véhicule
SEAT	Ibiza	V-CAN (KJ)	-2017	V1	Envoyer la référence du Haut de Colonne Non validé sur véhicule (notamment prise d'info. retour en CAN) Précisez immat. et VIN véhicule Voyants MONIDIS non actifs
SEAT	Ibiza	V-TOR (KJ)	-2017	V1	Envoyer la référence du Haut de Colonne Précisez immat. et VIN véhicule
SEAT	Leon	IV (KL)	-2020	V2	Envoyer la référence du Haut de Colonne Précisez immat. et VIN véhicule Veilleuses et feux de croisement non gérés au MONIDIS (allumage automatique des feux de série)

Feuille1



SEAT	Tarraco	I	-2018	V2	Envoyer la référence du Haut de Colonne Non validé sur véhicule (notamment prise d'info. retour en CAN) Précisez immat. et VIN véhicule
SKODA	Citigo	I Ph2	2016-2020	V1	
SKODA	Kamiq	I-CAN	2019	V1	Envoyer la référence du Haut de Colonne Précisez immat. et VIN véhicule
SKODA	Kamiq	I-TOR	-2019	V1	Envoyer la référence du Haut de Colonne Non validé sur véhicule Précisez immat. et VIN véhicule
SKODA	Karoq	I-CAN	-2017	V2	Envoyer des photos des connecteurs du Haut de Colonne (côtés gauche, droit, dessus, dessous) Non validé sur véhicule (notamment prise d'info. retour en CAN) Précisez immat. et VIN véhicule
SKODA	Karoq	I-LIN	-2018	V2	Envoyer la référence du Haut de Colonne Non validé sur véhicule (notamment prise d'info. retour en CAN) Précisez immat. et VIN véhicule
SKODA	Kodiaq	I-LIN (NS)	-2018	V2	Envoyer la référence du Haut de Colonne Non validé sur véhicule (notamment prise d'info. retour en CAN) Précisez immat. et VIN véhicule
SKODA	Octavia	IV (NX)	-2020	V2	Envoyer la référence du Haut de Colonne Précisez immat. et VIN véhicule Veilleuses et feux de croisement non gérés au MONIDIS (allumage automatique des feux de série)
SKODA	Scala	I	-2019	V1	



Feuille1

 SUZUKI	Swift	IV (RZ/AZ)	-2017	V1	
 TOYOTA	C-HR	I	11/2016-	V2	Pour accord constructeur, fournir : copie de carte grise ou CPI ou facture d'achat du véhicule + photo de la plaque constructeur + photo de la frappe à froid Voyants MONIDIS non actifs
TOYOTA	Corolla	XII (E210)	-2018	V1	Pas de pédalier BVM Pas de veilleuses au MONIDIS Pour accord constructeur, fournir : copie de carte grise ou CPI ou facture d'achat du véhicule + photo de la plaque constructeur + photo de la frappe à froid
TOYOTA	ProAce	II (K0)	-2016	V1	Attention, sur certain véh. le MONIDISPUS n'est pas installable (suivant VIN) Pour accord constructeur, fournir : copie de carte grise ou CPI ou facture d'achat du véhicule + photo de la plaque constructeur + photo de la frappe à froid
TOYOTA	RAV4	V (XA50)	-2018	V1	Non validé sur véhicule Pas de veilleuses au MONIDIS Pour accord constructeur, fournir : copie de carte grise ou CPI ou facture d'achat du véhicule + photo de la plaque constructeur + photo de la frappe à froid
 TOYOTA	Yaris	IV (XP210)	-2020	V1	Pour accord constructeur, fournir : copie de carte grise ou CPI ou facture d'achat du véhicule + photo de la plaque constructeur + photo de la frappe à froid

Feuille1

VOLKSWAGEN	Amarok	I Ph2 (S6, S7)	-2016	V2	Précisez immat. et VIN véhicule
VOLKSWAGEN	Caddy	V	-2020	V2	Non validé sur véhicule Précisez immat. et VIN véhicule Veilleuses et feux de croisement non gérés au MONIDIS (allumage automatique des feux de série)
VOLKSWAGEN	Golf	VIII	-2019	V2	Précisez immat. et VIN véhicule Veilleuses et feux de croisement non gérés au MONIDIS (allumage automatique des feux de série)
VOLKSWAGEN	Polo	VI (AW)	-2017	V1	
VOLKSWAGEN	T-Cross	/	-2019	V1	
VOLKSWAGEN	T-Roc	I-LIN	-2018	V2	Envoyer la référence du Haut de Colonne Non validé sur véhicule (notamment prise d'info. retour en CAN) Précisez immat. et VIN véhicule
VOLKSWAGEN	Tiguan	II Ph2 (AX1)	-2020	V2	Précisez immat. et VIN véhicule
VOLKSWAGEN	Touran	III-LIN	-2018	V2	Envoyer la référence du Haut de Colonne Non validé sur véhicule (notamment prise d'info. retour en CAN) Précisez immat. et VIN véhicule
VOLKSWAGEN	Transporter/Multivan/Caravella/California	VI Ph2 (T6.1)	-2019	V1	
VOLVO	XC40	I	-2018	V2	Voyant veilleuses MONIDIS non actif

